



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mikołowie
ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów

Mikołów, dnia 14.09.2023r.

PZ.52800.19.11.2023.KS.ABu

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 06.09.2023r. - 14.09.2023r. przez:

- 1) **asp. mgr Krzysztof Sikora** – st. inspektor sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 5449216),
- 2) **mł. asp. mgr Artur Buras** – st. inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 2419968).

.....
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52800.19.10.2023.KS.Abu z dnia 29.08.2023r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałem Przedszkolnym
im. Gustawa Morcinka
ul. Cypriana Norwida 2,
43-180 Orzesze**

.....
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałem Przedszkolnym im. Gustawa Morcinka ul. Cypriana Norwida 2, 43-180 Orzesze	Violetta Owczorz – Dyrektor Szkoły

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Violetta Owczorz – Dyrektor Szkoły	-

niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1116), w związku z art. 304 lokal, w którym zorganizowano oddział/oddziały przedszkolne należy dostosować do wyżej wymienionych przepisów przeciwpożarowych do dnia 31 sierpnia 2024 roku. W związku z powyższym budynek w całości kwalifikuje się jako ZL III.

5. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek w klasie „B” odporności pożarowej;

- główna konstrukcja nośna – R 120
- konstrukcja dachu – R 30
- strop – REI 60
- ściana zewnętrzna – EI 60
- ściana wewnętrzna – EI 30
- przekrycie dachu – E 30

6. Warunki ewakuacji.

Komunikacja pozioma w budynku oparta jest na układzie korytarzowym. Komunikację pionową pomiędzy kondygnacją nadziemną a podziemną (piwnicą) stanowi wewnętrzna klatka schodowa (wejście do piwnicy zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi EI30). Komunikacja pionowa pomiędzy kondygnacjami nadziemnymi zapewniają dwie klatki schodowe.

Klatki schodowe o parametrach:

Klatka schodowa 1:

- szerokość biegu: 1,3m
- szerokość spoczników: 1,45m
- wysokość schodów: $h < 0,15m$

Klatka schodowa 2:

- szerokość biegu: 1,4m
- szerokość spoczników: 1,48m
- wysokość schodów: 0,165m

Wyjście ewakuacyjne 1 (jeden kierunek ewakuacji) zlokalizowane od strony ulicy Norwida stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 0,96m. Wyjście ewakuacyjne 2 (jeden kierunek ewakuacji) zlokalizowane od strony ulicy Norwida stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 1,03m. Wyjście ewakuacyjne 3 (jeden kierunek ewakuacji) zlokalizowane od strony boiska stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 0,93m. Drzwi ewakuacyjne prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Drogi ewakuacyjne zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W budynku zapewniono jeden kierunek dojścia ewakuacyjnego. Zmierzona dł. dojścia ewakuacyjnego z sali nr 21 (klatka schodowa 2) zlokalizowanej na 1 piętrze budynku (2 kondygnacja nadziemna) wynosi 28m.

Zmierzona dł. dojścia ewakuacyjnego z biblioteki (klatka schodowa 1) zlokalizowanej na 1 piętrze budynku (2 kondygnacja nadziemna) wynosi 32m.

7. Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Na drogach ewakuacyjnych oraz komunikacji ogólnej nie stwierdzono składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. W przedmiotowym budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

8. Drogi Pożarowe.

Dla budynku zapewniona została droga pożarowa. Drogę pożarową stanowi droga biegnąca wzdłuż dłuższego boku budynku ulicą Norwida. Pomiedzy drogami i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią dwa hydranty zewnętrzne DN 80 zabudowane na miejskiej sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant znajduje się przy ul. C. Norwida w odległości poniżej 75m od budynku, a drugi w odległości do 150m.

zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Janusza Łasak (upr. nr 54/93) bez uwag.
W dniu 06.09.2023r. podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono praktyczne sprawdzenie instalacji hydrantów wewnętrznych – wynik pozytywny.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażono w dostateczną ilość i rodzaj gaśnic. Gaśnice posiadają aktualny przegląd. Gaśnice umieszczone w miejscach dostępnych, miejsca ustawienia gaśnic są oznakowane, do gaśnic zapewnione jest dojście o szerokości 1 m, długości dojścia są mniejsze niż 30 m.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Brak.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Kontrolowany budynek został wyposażony w następujące instalacje użytkowe:

- elektryczna,
- odgromowa,
- kominowa oraz wentylacyjna.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna – kontrolującym przedłożono protokół z przeglądu sprawności instalacji elektrycznej z dnia 10.04.2020r. Przegląd przeprowadził Marcin Pisarzowski (G-1/D/033/251/17; G-1/E/033/632/17) – wynik pozytywny.

Instalacja odgromowa - kontrolującym przedłożono protokół z przeglądu sprawności instalacji odgromowej z dnia 10.04.2020r. Przegląd przeprowadził Marcin Pisarzowski (G-1/D/033/251/17; G-1/E/033/632/17) – wynik pozytywny.

Przewody kominowe i wentylacyjne – kontrolującym przedłożono protokół nr 9/SPO/2023 z kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych z dnia 11.05.2023 r. przegląd przeprowadził mistrz kominiański Wojciech Chmiel (upr. nr 210/02 IR MiSP Katowice) – wynik pozytywny.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

NIE STWIERDZONO

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr *Wioletta Owczarz*
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10
im. Gustawa Morcinka
ul. C.K. Norwida 2
43-180 ORZESZE-WOSZCZYCE
tel. 32/ 2215 122, Regon 000730885

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
d/s Kontrolno-Rozpoznawczych

asp. mgr *Krzysztof Sikora*

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)