

.....
(pieczęć szkoły)

Orzesze, 10.08.2022 r.

1/08/SP10/2022
(znak pisma)

Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły

na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
przeprowadzono w szkole/placówce kontrolę w dniu **10.08.2022 r.**

Skład komisji dokonującej kontroli:

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Dawid Brożek | Gł. specjalista ds. BHP/ Inspektor ochrony ppoż. |
| 2. | Violetta Owczorz | Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 |

Zakres kontroli:

1. Teren wokół budynku szkolnego:

1.1. Stan ogrodzenia terenu

Ogrodzenie pełne, zamki w furtkach i kłódki w bramach sprawne – umożliwiają swobodne zamknięcie całego terenu.

1.2. Stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę)

Bezpośrednie wyjście na drogę dojazdową do 4 posesji i do szkoły – droga ślepa. Pomimo tego zaleca się montaż barierek ochronnych przed każdym wyjściem ze szkoły ze względu na wystąpienie w przeszłości zdarzeń ryzykownych związanych z możliwością potrącenia przez samochód.

1.3. Stan dróg dojazdowych i chodników

Drogi i chodniki na terenie szkoły w stanie technicznym dobrym na dzień kontroli – brak ubytków.

1.4. Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

*Zweryfikowano podczas obchodu wszystkie studzienki – brak wjazdu systemowego uniemożliwiającego jego otwarcie przez osoby niepowołane na studzience znajdującej się przy wejściu do strefy boisk i placu zabaw (przed płotem szkoły). Analogiczna sytuacja dotyczy studni przy boisku – zakryte kawałkiem blachy, który bez problemu można zdjąć – **do niezwłocznego zabezpieczenia – zagrożenie krytyczne!** Ponadto ogrodzić przed dostępem dzieci wystające ponad poziom gruntu wloty studzienek przy wejściu od strony przedszkola.*

1.5. Stan oświetlenia terenu

Oświetlenie zewnętrzne zamontowane na murach szkoły – na dzień kontroli bez uwag.

1.6. Stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.)

Umocowanie bramek, piłkolepów na boisku do gry w piłkę nożną – bez uwag na dzień kontroli.

Stan nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną – bez większych uwag, występują drobne nierówności.

*Jeden z piłkolepów za bramką od strony zabudowań wielorodzinnych wykonany jest z metalowej siatki, która jest zardzewiała, powyginana i posiada ostre, wystające elementy na wysokości oczu dzieci – bezpośrednie ryzyko urazu podczas uderzenia o siatkę – **zalecenie zabezpieczenia tego obszaru i naprawy siatki.***

Umocowanie słupów, na których zawieszono są kosze do gry w koszykówkę – bez uwag na dzień kontroli.

1.7. Stan rynien i urządzeń odwodowych

Urządzenia odwodowe (kontrola wizualna) na dzień kontroli kompletne.

Rynny kompletne (zalecenie czyszczenia zarówno odpływów jak i rynien)

1.8. Stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych

Stan elewacji (kontrola wizualna) – stan dobry bez widocznych ubytków. Drzwi, okna – stan stolarki po ocenie wizualnej dobry na dzień kontroli poza jednym wyjątkiem w oknach sali gimnastycznej – odspojona metalowa osłona.

2. Teren szkoły:

2.1. Stan wyjścia ewakuacyjnego (drożność, dostępność kluczy, oznakowanie)

Zweryfikowano wszystkie wyjścia ewakuacyjne – na dzień kontroli bez uwag.

2.2. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych uczniom/wychowankom (wejście na strych, do piwnicy)

Pomieszczenia, w których przechowywane są środki chemiczne, pomieszczenia piwnicy zabezpieczone w sposób prawidłowy. Wymagane umieszczenie informacji na drzwiach „ Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Wyjście na dach zabezpieczone - na dzień kontroli bez uwag.

2.3. Stan schodów:

a) (stopni) i balustrad,

Schody i balustrady bez widocznych ubytków. W dobrym stanie technicznym na dzień kontroli.

b) przestrzeni między biegami schodów,

2) *Bez uwag na dzień kontroli*

a) oznakowanie zejść.

Kompletne - bez uwag na dzień kontroli

2.4. Stan korytarzy:

a) nawierzchnia,

Bez uwag na dzień kontroli

b) oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych,

Bez uwag na dzień kontroli

c) instrukcje bhp, gaśnice,

Bez uwag na dzień kontroli

d) oznakowanie głównych wyłączników

Bez uwag na dzień kontroli poza jedną dotyczącą tablicy, w której znajduje się główny wyłącznik prądu dla budynku należy usunąć błędne oznaczenie dotyczące usytuowania w tym miejscu przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

2.5. Stan sal lekcyjnych:

a) Wyposażenie pracowni

Wyposażenie bez uwag na dzień kontroli. Niezwłocznej wymiany wymaga materiał, który jest na ścianach sali nr 3 na parterze – materiał ten - panel z tworzywa sztucznego koloru białego podczas pożaru powoduje wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych, pod wpływem temperatury topi się i rozlewa się po powierzchni i powoduje duże zadymienie – zagrożenie krytyczne! Niezwłocznej przebudowy wymaga pomieszczenie biblioteki – ściany zewnętrzne wykonane są z drewnianej dykty od wewnątrz oklejone tapetą. Oba materiały są klasyfikowane jako łatwo rozprzestrzeniające ogień i powodujące zadymienie i nie powinny być stosowane w szkole.

Sala nr 12 i 13 nieakceptowalny stan stolarki okiennej – zalecenie wymiany. W Sali nr 13 widoczne ubytki w posadzce - do niezwłocznego uzupełnienia, Kaloryfery w ubikacji i szatni przedszkolnej do osłonięcia.

▪ zabezpieczenie pomocy - substancji chemicznych, urządzeń i maszyn

Dostęp do urządzeń i maszyn tylko dla personelu upoważnionego – niedostępne dla uczniów.

▪ wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

Bez uwag na dzień kontroli – apteczki kompletne

▪ regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń i maszyn

Bez uwag na dzień kontroli – opracowane zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami służby bhp

b) Stan mebli szkolnych

Bez uwag na dzień kontroli

c) Stan podłóg

Bez uwag na dzień kontroli

d) Stan okien, drzwi

Bez uwag na dzień kontroli

e) Sposób zawieszenia tablic, gablot, pomocy dydaktycznych

Sposób zawieszenia bez uwag. Wątpliwości budzą jednak materiały z jakich wykonane są tablice – wszystkie tablice korkowe to materiały bardzo łatwo rozprzestrzeniające ogień i powodujące zadymienie. Tego rodzaju materiały nie powinny być używane w szkole. (zalecenie wymiany wszystkich tablic korkowych na metalowe)

f) Zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników

Zamocowanie gniazd, wyłączników i półek - bez uwag na dzień kontroli.

g) Stan oświetlenia

W pojedynczych przypadkach wymagana wymiana świetlówek bądź starterów – wskazane podczas kontroli do usunięcia niezwłocznie.

2.6. Stan sali gimnastycznej:

a) Stan podłóg

Bez uwag na dzień kontroli

b) Zamocowanie koszy, drabinek i innych urządzeń

Bez uwag na dzień kontroli

c) Stan osłon oświetlenia

Bez uwag na dzień kontroli

d) Stan osłonięcia elementów wystających ze ścian

Bez uwag na dzień kontroli

e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Bez uwag na dzień kontroli

f) Oznaczenia drogi ewakuacyjnej, regulamin korzystania z sali.

Bez uwag na dzień kontroli

2.7. Stan pomieszczeń sanitarnych:

- a) Stan posadzek

Bez uwag na dzień kontroli

- b) Stan kabin

. Bez uwag na dzień kontroli

- c) Stan umywalek, misek ustępowych (drożność)

Bez uwag na dzień kontroli

- d) Stan baterii (szczelność zaworów)

Bez uwag na dzień kontroli

- e) Stan oświetlenia i ogrzewania

Bez uwag na dzień kontroli (poza wspomnianymi wyżej i zakwalifikowanymi do wymiany świetlówkami i starterami)

2.8. Stan kuchni i zaplecza:

- a) Stan posadzek, krat odpływowych

Bez uwag na dzień kontroli

- b) Stan oświetlenia, zamocowania gniazd, oznaczenia wyłączników

Bez uwag na dzień kontroli

- c) Stan urządzeń wentylacyjnych

Bez uwag na dzień kontroli (wymagany pięcioletni przegląd wentylacji) w szkole.

- d) Regulaminy, instrukcje bhp i obsługi sprzętu

Bez uwag na dzień kontroli – realizowane zgodnie z zaleceniami służby bhp.

- e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Bez uwag na dzień kontroli

- f) Oznaczenie drogi ewakuacji

Bez uwag na dzień kontroli

- g) Stan sanitarny pomieszczeń

Bez uwag na dzień kontroli

2.9. Stan gabinetów, pokoju nauczycielskiego:

- a) Ocena opisowa pomieszczeń

Pomieszczenia ciasne, wyposażone w krzesła, stoły i apteczkę pierwszej pomocy.

Pomieszczenia intendentki i logopedy znajdują się na poddaszu gdzie występuje obniżony strop i pomieszczenia te nie spełniają wymogów dotyczących pomieszczeń pracy – warunkowo dopuszczone do użytkowania do czasu uzyskania funduszy na wydzielenie nowych miejsc, pomieszczenia te nie są pomieszczeniami pracy stałej..

- b) Stan apteczek pierwszej pomocy (wyposażenie)

Bez uwag na dzień kontroli

- c) Rozkład zajęć i grafik dyżurów w pokoju nauczycielskim

Nie podlega ocenie służby bhp

3. Inne spostrzeżenia:

Drzwi ppoż prowadzące z kotłowni do pomieszczenia składu opału są uszkodzone. Zalecenie niezwłocznej naprawy lub wymiany (konieczność montażu drzwi ppoż z widocznymi oznaczeniami i atestami – obecnie niewidoczne. Wymagane drzwi o parametrach EI60.

Podpisy osób dokonujących kontroli:

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. BHP/Inspektor Ochrony PPOŻ

Brożek
Dawid Brożek

1.

2.

4) Uwagi dyrektora i działania podjęte w związku z koniecznością usunięcia uchybień:

Zalecenia wskazane w pkt: 1.6, 2.2, 2.4.d
oraz 2.5.g zostały zrealizowane

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia
zajęć dydaktyczno - wychowawczych w SP 10 Olesie

w dniu 1.08.2022r

18.08.2022
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr V. Głuchowska
(pieczęć i podpis dyrektora)

