

# **Protokół**

## **kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa**

*Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r.  
zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  
(Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)*

Kontrolę przeprowadziła:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| - mgr Violetta Owczorz    | - Dyrektor Szkoły                |
| - inż. Joanna Kociubińska | - st. Inspektor ds. BHP i P.poż. |

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 10

Adres placówki: 43-180 Orzesze-Woszczyce, ul. C.K. Norwida 2

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 24.08.2020r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach Szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów szkoły jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu szkoły:
  - teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń.
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej.



5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
6. Oświetlenie terenu szkoły nie wymaga naprawy.
7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku szkoły (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.): przegląd stanu technicznego budynku – marzec 2019
  - z uwagami; usterki usuwane na bieżąco.Nie wykonano przeglądu rocznego stanu technicznego w marcu 2020
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku szkoły i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły są oznaczone wyraźnie i trwale.
11. Budynek szkoły jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane;
  - przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 03.08.2020r. - gaśnice sprawne.
  - Przegląd sieci hydrantowej zewnętrznej – pomiar wydajności wodnej – 03.08.2020r. – bez uwag
12. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach szkoły są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;  
UWAGI: drewniane podłogi w salach przedszkolnych oraz sali gimnastycznej wymagają remontu.
14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły nie budzi zastrzeżeń.  
UWAGI: stwierdzono uszkodzenia w stopniach klatki chodowej prowadzącej do kotłowni (schody do remontu)
15. W pomieszczeniach szkoły jest zapewnione właściwe oświetlenie.
16. Pomieszczenia szkoły są właściwie wentylowane;
  - protokół z przeglądu przewodów wentylacyjnych – 25.05.2020r.
17. Pomieszczenia szkoły umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku szkoły jest sprawna;
  - 5-letnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej zostały wykonane – brak protokołu na placówce



19. Instalacja gazowa w budynku szkoły – nie występuje.

20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku szkoły jest sprawna.  
–przegląd oraz pomiary wydajności wodnej sieci hydrantowej wewnętrznej w dniu 03.08.2020r.  
–Przegląd oraz pomiary wydajności wodnej sieci hydrantowej zewnętrznej w dniu 03.08.2020r.

21. Sprzęty, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły:

- są ergonomiczne,
- mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
- są sprawne technicznie,

23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

Protokół z przeglądu Placu zabaw z dnia 08.06.2020r. - bez uwag

24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.

25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów szkolnych i uczniów.

27. Stan stołówki i jej wyposażenia jest właściwy.

28. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwy.

29. Kotłownia i jej obsługa spełnia wymagania przepisów w pełnym zakresie.  
- przegląd przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 09.05.2019r. *Koef*

30. Stan strychów, poddaszy i piwnic:  
- bez zastrzeżeń.



W związku z przeprowadzoną kontrolą uznaje się, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do Szkoły są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole.

Orzesze, 24.08.2020r.

**STARSZY SPECJALISTA**

do spraw bezpieczeństwa  
i higieny pracy

*Kociublińska Joanna*  
mgr inż. Joanna Kociublińska

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Owczorz Violetta*  
mgr Violetta Owczorz

(podpis i pieczęć kontrolującego)

(podpis Dyrektora Szkoły)

W dniu 24.08.2020 zostałam zapoznany z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Owczorz Violetta*  
mgr Violetta Owczorz

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki)

/ kierownik jednostki organizacyjnej)

