

Protokół

kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)

Kontrolę przeprowadziła:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - mgr Violetta Owczorz | - Dyrektor Szkoły |
| - inż. Joanna Kociubińska | - st. Inspektor ds. BHP i P.poż. |

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 10

Adres placówki: 43-180 Orzesze-Woszczyce, ul. C.K. Norwida 2

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 30.08.2021r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. W pomieszczeniach Szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów szkoły jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu szkoły:
 - teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń.
4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej.

5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie szkoły: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
6. Oświetlenie terenu szkoły nie wymaga naprawy.
7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku szkoły (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.): przegląd stanu technicznego budynku – czerwiec 2021
- z uwagami;
 - dach – w nowej części widoczne przecieki – okna dachowe do wymiany w trybie pilnym
 - stolarka okienna w piwnicy częściowo drewniana do wymiany w trybie pilnym
 - podłogi w salach przedszkolnych do remontu – wykonano,
 - rynny i rury spustowe – przecieki na szkole w nowej części,
 - instalacja wodociągowa i kanalizacyjna w ubikacjach w starej części szkoły do systematycznej wymiany.
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku szkoły i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku szkoły są oznaczone wyraźnie i trwale.
11. Budynek szkoły jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane;
- ☐ przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 18.08.2021r. - gaśnice sprawne.
12. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach szkoły są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;
14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły nie budzi zastrzeżeń.
UWAGI: stwierdzono uszkodzenia w stopniach klatki chodowej prowadzącej do kotłowni (schody do remontu)
15. W pomieszczeniach szkoły jest zapewnione właściwe oświetlenie.
16. Pomieszczenia szkoły są właściwie wentylowane;
- protokół nr 9/SPO/2021 z przeglądu przewodów wentylacyjnych – 19.05.2021r.
 - brak uwag

17. Pomieszczenia szkoły umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku szkoły jest sprawna;
☐ 5-letnie pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej zostały wykonane w dniu 26.08.2020 – protokół nr RAP-79-2020 - brak uwag.
19. Instalacja gazowa w budynku szkoły – nie występuje.
20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku szkoły jest sprawna.
☐ przegląd oraz pomiary wydajności wodnej sieci hydrantowej wewnętrznej w dniu 18.08.2021r.
☐ Przegląd oraz pomiary wydajności wodnej sieci hydrantowej zewnętrznej w dniu 18.08.2021r.
21. Sprzęty, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły:
• są ergonomiczne,
• mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
• są sprawne technicznie,
23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
Protokół z przeglądu Placu zabaw z dnia 28.04.2021r. - bez uwag
24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.
25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.
26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów szkolnych i uczniów.
27. Stan stołówki i jej wyposażenia jest właściwy.
28. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwy.
29. Kotłownia i jej obsługa spełnia wymagania przepisów w pełnym zakresie.
- przegląd przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 19.05.2021r.
30. Stan strychów, poddaszy i piwnic:
- bez zastrzeżeń.

W związku z przeprowadzoną kontrolą uznaje się, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do Szkoły są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole.

Orzesze, 30.08.2021r.

STARSZY SPECJALISTA
do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy

Kociubińska Joanna
mgr inż. Joanna Kociubińska

(podpis i pieczęć kontrolującego)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Violetta Owczorz

(podpis Dyrektora Szkoły)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10
im. Gustawa Morcinka
ul. C.K. Norwida 2
43-180 ORZESZE-WOSZCZYCE
tel. 32/ 2215 122, Regon 000730885

W dniu zostałam zapoznany z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
mgr Violetta Owczorz

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki)

/ kierownik jednostki organizacyjnej)