

## Protokół

# kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

*Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2011 r. Nr 161 poz. 968)*

Kontrolę przeprowadziła:

- mgr Halina Stokol                      - Dyrektor Przedszkola
- inż. Joanna Kociubińska              - st. Inspektor ds. BHP i P.poż.

Nazwa placówki:                      Przedszkole nr 3

Adres placówki:                      43-180 Orzesze-Zawada, ul. Szkolna 55

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.08.2019r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1.W pomieszczeniach przedszkola, w których będą przebywać dzieci, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.

2.Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów przedszkola jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.

3.Ogrodzenie terenu przedszkola :

- teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń.

4. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej.

5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie przedszkola: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.

6. Oświetlenie terenu przedszkola nie wymaga naprawy.
7. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
8. Stan budynku przedszkola (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.) nie budzi zastrzeżeń – roczny przegląd techniczny wykonano w marcu 2019r.  
- zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi kominiarza oraz inspektora ds. budowlanych dokonano wymiany pieca węglowego oraz remontu przewodów kominowych.
9. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku przedszkola i opuszczających budynek są odpowiednie.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola są oznaczone wyraźnie i trwale.
11. Budynek przedszkola jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane; –przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego na obiekcie w dniu 14.08.2019r.
12. W budynku przedszkola znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń;
14. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola nie budzi zastrzeżeń za wyjątkiem schodów z wejścia bocznego do budynku – wymagają natychmiastowej naprawy ze względu na liczne uszkodzenia.
15. W pomieszczeniach przedszkola jest zapewnione właściwe oświetlenie.
16. Pomieszczenia przedszkola są właściwie wentylowane;  
- protokół z przeglądu przewodów wentylacyjnych – 09.05.2019r.
17. Pomieszczenia przedszkola umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.
18. Instalacja elektryczna w budynku przedszkola jest sprawna;  
–5-letnie pomiary instalacji elektrycznej – 27.05.2015  
–5-letnie pomiary instalacji odgromowej – 09.2013r.- brak aktualnych pomiarów instalacji odgromowej
19. Instalacja gazowa w budynku przedszkola – nie występuje.
20. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku przedszkola jest sprawna.
21. Sprzęty, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola:
  - są ergonomiczne,

- mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
- są sprawne technicznie,

–Plac zabaw – przegląd 14.03.2019r.

23. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.

24. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.

25. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

26. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie oddziałów przedszkolnych.

27. Wyposażenie kuchni (meble, maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne) i jej stan higieniczny jest właściwe.

28. Kotłownie i ich obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.

**–kotłownia nie jest wydzielona pożarowo**

**–skład opału nie jest wydzielony pożarowo**

- przegląd przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych – 09.05.2019r.

29. Stan strychów, poddaszy i piwnic:

*Nie dotyczy. Brak takich pomieszczeń.*

30. Uwagi końcowe.

W związku ze stwierdzeniem uchybień zależy:

- niezwłocznie dokonać pomiarów kontrolnych 5-letnich instalacji odgromowej,
- dokonać wymiany drzwi do kotłowni oraz składu opału na drzwi przeciwpożarowe o odpowiedniej klasie odporności ogniowej (odpowiednio EI30 oraz EI 60)
- wydzielić pożarowo kotłownię oraz skład opału zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. w tym zakresie,
- dokonać naprawy uszkodzonych schodów zewnętrznych wejścia bocznego ze względu na to, iż w chwili obecnej stanowi ono drogę ewakuacyjną z budynku.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli uznaje się, że na terenie Przedszkola nr 3

w Orzeszu-Zawadzie nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Na terenie obiektów należących do przedszkola są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce.

Orzesze, 21.08.2019r.

STARSZY INSPEKTOR BHP

*Kociubińska Joanna*  
Inż. Joanna Kociubińska

(podpis i pieczęć kontrolującego)

Dyrektor Przedszkola

*mgr Halina Strokol*

(podpis Dyrektora Przedszkola)

W dniu 21.08.2019.. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałam jego jeden egzemplarz.

Dyrektor Przedszkola

*mgr Halina Strokol*

(podpis i pieczęć Dyrektora placówki / kierownik jednostki organizacyjnej)