

Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły

na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach przeprowadzono w szkole/placówce kontrolę w dniu **09.08.2022 r.**

Skład komisji dokonującej kontroli:

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Dawid Brożek | Gł. specjalista ds. BHP/ Inspektor ochrony ppoż. |
| 2. | Halina Strokol | Dyrektor Przedszkola nr 3 |

Zakres kontroli:

1. Teren wokół budynku szkolnego:

1.1. Stan ogrodzenia terenu

Ogrodzenie pełne, kompletne. Zamek i klamka w furtce do wymiany.

1.2. Stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę)

Brak barierek. Teren przedszkola jest ogrodzony co uniemożliwia przy zamkniętym ogrodzeniu bezpośrednie wyjście dzieci na zewnątrz.

1.3. Stan dróg dojazdowych i chodników

Drogi i chodniki na terenie placówki w stanie technicznym dobrym – brak ubytków. Nierówności nawierzchni na parkingu dla nauczycieli.

1.4. Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

Zweryfikowano podczas obchodu wszystkie studzienki. Ogrodzenia wymaga studzienka wystająca ponad poziom gruntu w okolicy placu zabaw.

1.5. Stan oświetlenia terenu

Oświetlenie zewnętrzne zamontowane na murach placówki – na dzień kontroli bez uwag.

1.6. Stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.)

Nie dotyczy

1.7. Stan rynien i urządzeń odgromowych

Urządzenia odgromowe (kontrola wizualna) kompletne i nieprzerwane.

Rynny kompletne (zalecenie czyszczenia zarówno odpływów jak i rynien) poza jedną od strony wyjścia ewakuacyjnego od strony kuchni – przeciekająca, odkształcona nadająca się do wymiany.

1.8. Stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych

Stan elewacji (kontrola wizualna) – zły stan techniczny elewacji nad wejściem do budynku placówki, widoczne zacieki na ścianach, zardzewiałe rury nad wejściem podtrzymujące konstrukcję wykonaną z blachy.

Drzwi, okna – stan stolarki po ocenie wizualnej dobry na dzień kontroli.

2. Teren szkoły:

2.1. Stan wyjścia ewakuacyjnego (drożność, dostępność kluczy, oznakowanie)

Zweryfikowano wszystkie wyjścia ewakuacyjne – na dzień kontroli bez uwag.

2.2. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych uczniom/wychowankom (wejście na strych, do piwnicy)

Pomieszczenia, w których przechowywane są środki chemiczne – bez uwag. Wyjście na dach zabezpieczone, wejście do piwnicy - na dzień kontroli bez uwag.

2.3. Stan schodów:

- a) (stopni) i balustrad,

Bez uwag na dzień kontroli

- b) przestrzeni między biegami schodów,

Nie dotyczy

- c) oznakowanie zejść.

Kompletne - bez uwag na dzień kontroli

2.4. Stan korytarzy:

- a) nawierzchnia,

Bez uwag na dzień kontroli

- b) oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych,

Bez uwag na dzień kontroli

- c) instrukcje bhp, gaśnice,

Bez uwag na dzień kontroli

- d) oznakowanie głównych wyłączników

Bez uwag na dzień kontroli

2.5. Stan sal lekcyjnych:

- a) Wyposażenie pracowni

Wyposażenie bez uwag na dzień kontroli.

- zabezpieczenie pomocy - substancji chemicznych, urządzeń i maszyn

Dostęp do urządzeń i maszyn tylko dla personelu upoważnionego – niedostępne dla dzieci

- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

Bez uwag na dzień kontroli – apteczki kompletne

- regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń i maszyn

Bez uwag na dzień kontroli – opracowane zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami służby bhp

- b) Stan mebli szkolnych

Bez uwag na dzień kontroli

- c) Stan podłóg

Bez uwag na dzień kontroli

- d) Stan okien, drzwi

Bez uwag na dzień kontroli

- e) Sposób zawieszenia tablic, gablot, pomocy dydaktycznych

Sposób zawieszenia bez uwag. Wątpliwości budzą jednak materiały z jakich wykonane są tablice – wszystkie tablice korkowe i białe elementy styropianowe to materiały bardzo łatwo rozprzestrzeniające ogień i powodujące zadymienie. Tego rodzaju materiały nie powinny być używane w szkole. (zalecenie wymiany wszystkich tablic korkowych i elementów styropianowych na których zawieszane są prace dzieci na metalowe)

- f) Zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników

Zamocowanie gniazd, wyłączników i półek - bez uwag na dzień kontroli.

- g) Stan oświetlenia

W pojedynczych przypadkach wymagana wymiana świetlówek bądź starterów – wskazane podczas kontroli do usunięcia niezwłocznie.

2.6. Stan sali gimnastycznej – pkt nie dotyczy lokalizacji

- a) Stan podłóg

--

- b) Zamocowanie koszy, drabinek i innych urządzeń

--

- c) Stan osłon oświetlenia

--

- d) Stan osłonięcia elementów wystających ze ścian

--

- e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

--

- f) Oznaczenia drogi ewakuacyjnej, regulamin korzystania z sali.

--

2.7. Stan pomieszczeń sanitarnych:

- a) Stan posadzki

Bez uwag na dzień kontroli

- b) Stan kabin

Bez uwag na dzień kontroli

- c) Stan umywalek, misek ustępowych (drożność)

Bez uwag na dzień kontroli poza jedną miską ustępową – brak kompletnego sedesu (zdemontowana klapa)

- d) Stan baterii (szczelność zaworów)

Bez uwag na dzień kontroli

- e) Stan oświetlenia i ogrzewania

Bez uwag na dzień kontroli (poza wspomnianymi wyżej i zakwalifikowanymi do wymiany świetłówkami i starterami)

2.8. Stan kuchni i zaplecza:

- a) Stan posadzek, krat odpływowych

Bez uwag na dzień kontroli

- b) Stan oświetlenia, zamocowania gniazd, oznaczenia wyłączników

Bez uwag na dzień kontroli

- c) Stan urządzeń wentylacyjnych

Wymagany pięcioletni przegląd wentylacji. Niezwłocznie odsłonić otwory wentylacyjne w sali nr 3.

- d) Regulaminy, instrukcje bhp i obsługi sprzętu

Bez uwag na dzień kontroli – realizowane zgodnie z zaleceniami służby bhp.

- e) Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Bez uwag na dzień kontroli

- f) Oznaczenie drogi ewakuacji

Bez uwag na dzień kontroli

- g) Stan sanitarny pomieszczeń

Bez uwag na dzień kontroli

2.9. Stan gabinetów, pokoju nauczycielskiego:

- a) Ocena opisowa pomieszczeń

Pomieszczenia ciasne, wyposażone w krzesła, stoły i apteczkę pierwszej pomocy.

- b) Stan apteczek pierwszej pomocy (wyposażenie)

Bez uwag na dzień kontroli

- c) Rozkład zajęć i grafik dyżurów w pokoju nauczycielskim

Nie podlega ocenie służby bhp

3. Inne spostrzeżenia:

- 1) Brak oddzielenia pomieszczenia kotłowni od pomieszczenia składu opału – konieczny niezwłoczny montaż drzwi ppoż o parametrach EI60. Nie oddzielono drzwiami ppoż również kotłowni od pozostałych pomieszczeń – konieczny niezwłoczny montaż drzwi ppoż o odpowiedniej klasie.
- 2) Plac zabaw
 - na stałe wyłączyć z użytkowania huśtawkę ze względu na zły stan techniczny
 - uzupełnić ubytki puzzli w okolicach piaskownicy.

Podpisy osób dokonujących kontroli:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. BHP/Inspektor Ochrony PPOŻ

Brożek
Dawid Brożek

1.

Dyrektor Przedszkola

2. *mgr Halina Strokol*

PRZEDSZKOLE nr 3
w Orzeszu-Zawadzie
im. Tęczowy Promyk
43-180 Orzesze, ul. Szkolna 55
NIP 635-16-36-695

4) Uwagi dyrektora i działania podjęte w związku z koniecznością usunięcia uchybień:

Plan zabaw: wyjątkowo - wyłączenia na rowery
naprawiono ubytki piaskownicy

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia
zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Przedszkolu nr 3 w Orenie

w dniu

Orena 9.08.2022,
(miejscowość, data)

mgr Halina Strokol
Dyrektor Przedszkola
(pieczęć i podpis dyrektora)